


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成23年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1371	箇所名	平賀7	所在地	印西市平賀
---------	------	---------	-----	-----	-----	-------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成23年度

[illegible]