


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 平成29年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1392	箇所名	平賀21	所在地	印西市平賀
---------	------	---------	-----	------	-----	-------



- 凡 例**
- 危害のおそれのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害のおそれのある土地 地点記号
 - R-1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号

