


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|      |        |
|------|--------|
| 調査年度 | 平成29年度 |
|------|--------|

|         |      |         |     |     |     |       |
|---------|------|---------|-----|-----|-----|-------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-1412 | 箇所名 | 竹袋5 | 所在地 | 印西市竹袋 |
|---------|------|---------|-----|-----|-----|-------|



| 凡 例 |                     |
|-----|---------------------|
| ●   | 危害のおそれのある土地等の端点     |
| ■   | 危害のおそれのある土地の区域      |
| ■   | 著しい危害のおそれのある土地の区域   |
| Y-1 | 危害のおそれのある土地 地点記号    |
| R-1 | 著しい危害のおそれのある土地 地点記号 |

## 急傾斜地の崩壊区域調書

#### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成29年度

[illegible]