


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|      |        |
|------|--------|
| 調査年度 | 平成29年度 |
|------|--------|

|         |      |         |     |     |     |       |
|---------|------|---------|-----|-----|-----|-------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-1418 | 箇所名 | 小林3 | 所在地 | 印西市小林 |
|---------|------|---------|-----|-----|-----|-------|



- 凡 例
- 危害のおそれのある土地等の端点
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y-1 危害のおそれのある土地 地点記号
  - R-1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号

## 急傾斜地の崩壊区域調書

#### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成29年度

[illegible]