

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成25年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-1422

箇所名

小林6

所在地

印西市小林



- 凡 例**
- 危害のおそれのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害のおそれのある土地 地点記号
 - R-1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号

