

急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成24年度

| | | | | | | |
|---------|------|---------|-----|------|-----|--------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-1474 | 箇所名 | 北羽鳥3 | 所在地 | 成田市北羽鳥 |
|---------|------|---------|-----|------|-----|--------|

N



凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成24年度