

急傾斜地の崩壊区域調書



様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成24年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1475	箇所名	北羽鳥4	所在地	成田市北羽鳥
---------	------	---------	-----	------	-----	--------

N



凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成24年度