


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成25年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1518	箇所名	東和泉4	所在地	成田市東和泉、西和泉
---------	------	---------	-----	------	-----	------------



## 急傾斜地の崩壊区域調査

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

平成25年度