


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-151K2358-1	箇所名	真ヶ谷7	所在地	市原市真ヶ谷
---------	------	---------------	-----	------	-----	--------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)