

急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1527	箇所名	宝田8	所在地	成田市宝田
---------	------	---------	-----	-----	-----	-------

II-1527-a



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1527	箇所名	宝田8	所在地	成田市宝田
---------	------	---------	-----	-----	-----	-------

Y-01

R-01

Y-02

R-02

Y-03

R-03

II-1527-02

Y-04

R-04

Y-05

II-1527-03

4

3

2

1

II-1527-b



0 5 10 20
m
1:500

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成23年度

急 傾 斜 地 の 位 置 箱所番号 II-1527 箱所名 宝田8 所在地 成田市宝田

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成23年度

急 傾 斜 地 の 位 置 箱所番号 II-1527 箱所名 宝田8 所在地 成田市宝田