


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-1530 箇所名 宝田11 所在地 成田市宝田



急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1530	箇所名	宝田11	所在地	成田市宝田
---------	------	---------	-----	------	-----	-------

II-1530-b



● II-1530-01

● II-1530-02



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1530	箇所名	宝田11	所在地	成田市宝田
---------	------	---------	-----	------	-----	-------

[illegible][illegible]

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1530	箇所名	宝田11	所在地	成田市宝田
---------	------	---------	-----	------	-----	-------

[illegible][illegible]