

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 平成30年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-1571

箇所名

江弁須1

所在地

千葉県成田市江弁須上人塚



scale:1/1000

