


急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 平成2

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1615	箇所名	松子2	所在地	成田市松子
---------	------	---------	-----	-----	-----	-------




この図は、1/2500 地形図上で展開した、警戒区域・特別警戒区域について設定(基準)点及び下端(点)位置の実測(計測)値から、平坦部の範囲について推計(展開)したものである。



3年度

428T2



千葉県

