


急傾斜地の崩壊区域調書


調査年度	平成23年度
所在地	成田市一坪田

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1626	箇所名	一坪田2	所在地	
						成田市一坪田



この図は、1/2500 地形図上で展開した、警戒区域・特別警戒区域について設定(基準)点及び下端(点)位置の実測(計測)値から、平坦部の範囲について推計(展開)したものである。



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

この座標値は、1/2500地形図で展開した、警戒区域・特別警戒区域の展開位置を実測(計測)値から推定したものであり、(現地と正式な値と違なるものである)精度管理保障されたものではない。