


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成23年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1630	箇所名	一坪田6	所在地	成田市一坪田
---------	------	---------	-----	------	-----	--------



この図は、1/2500地形図上で展開した、警戒区域・特別警戒区域について設定(基準)点及び下端(上端)位置の実測(計測)値から、平坦部の範囲について推計(展開)したものである。

2-2409T2



