


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図

調査年度

平成29年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1638	箇所名	谷三倉2	所在地	香取郡多古町谷三倉、本三倉
---------	------	---------	-----	------	-----	---------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成29年度