


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成30年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1666	箇所名	林5	所在地	香取郡多古町林、五反田
---------	------	---------	-----	----	-----	-------------



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5－5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成30年度