


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の平坦部展開図

調査年度 平成27年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1667	箇所名	北中5	所在地	香取郡多古町北中
---------	------	---------	-----	-----	-----	----------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成27年度

[illegible]