


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成28年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1683	箇所名	南中3	所在地	香取郡多古町南中
---------	------	---------	-----	-----	-----	----------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成28年度

[illegible]