



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の平坦部展開図

調査年度 平成22年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1880-1	箇所名	小松1-1	所在地	千葉県香取郡神崎町小松
---------	------	-----------	-----	-------	-----	-------------



この図は1/2500地形図上で展開した、警戒区域・特別警戒区域について設定(基準)点及び下端(点)位置の実測(計測)値から、平坦部の範囲について推計(展開)したものであ

