


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 平坦部の展開図

急傾斜地の位置	箇所番号	箇所名	所在地	調査年度
	II-4310	谷上1	いすみ市岬町谷上上組	平成23年度



凡 例	
●	計測基準点
▲	急傾斜地下端点
■	急傾斜地上端点
○	危害のおそれのある土地の区域
□	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-4310	箇所名	谷上1	所在地	いすみ市岬町谷上上組
---------	------	---------	-----	-----	-----	------------

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	47201.10	-73114.82			
Y-2	47215.71	-73126.98			
Y-3	47222.76	-73125.28			
Y-4	47222.93	-73125.31			
Y-5	47235.67	-73141.25			
Y-6	47235.95	-73141.30			
Y-7	47243.52	-73145.15			
Y-8	47252.37	-73139.72			
Y-9	47272.91	-73141.17			
Y-10	47273.11	-73141.19			
Y-11	47291.76	-73142.18			
Y-12	47292.03	-73142.20			
Y-13	47301.53	-73143.02			
Y-14	47329.21	-73134.34			
Y-15	47338.61	-73132.66			
Y-16	47360.97	-73117.78			
Y-17	47349.01	-73085.64			
Y-18	47348.48	-73081.67			
Y-19	47350.39	-73082.39			
Y-20	47351.94	-73078.87			
Y-21	47351.82	-73071.03			
Y-22	47351.57	-73067.27			
Y-23	47355.17	-73064.00			
Y-24	47357.60	-73061.56			
Y-25	47356.91	-73054.07			
Y-26	47365.91	-73045.27			
Y-27	47366.22	-73038.09			

著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-1	47210.80	-73094.23	R-29	47334.52	-73045.45
R-2	47224.26	-73100.31	R-30	47349.30	-73055.53
R-3	47229.36	-73097.48	R-31	47361.73	-73038.00
R-4	47229.49	-73097.50			
R-5	47244.85	-73103.25			
R-6	47244.96	-73103.27			
R-7	47256.48	-73108.21			
R-8	47264.98	-73112.45			
R-9	47276.66	-73109.43			
R-10	47277.44	-73103.31			
R-11	47294.00	-73105.10			
R-12	47293.74	-73111.80			
R-13	47302.72	-73112.78			
R-14	47320.70	-73115.66			
R-15	47330.85	-73118.05			
R-16	47343.99	-73109.22			
R-17	47337.74	-73088.27			
R-18	47329.79	-73075.55			
R-19	47321.01	-73071.59			
R-20	47306.95	-73070.06			
R-21	47303.46	-73064.65			
R-22	47317.98	-73061.18			
R-23	47322.54	-73049.33			
R-24	47317.08	-73038.55			
R-25	47318.08	-73026.56			
R-26	47315.72	-73016.16			
R-27	47324.72	-73022.49			
R-28	47328.67	-73033.75			