


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度


平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-4321	箇所名	谷上12	所在地	いすみ市岬町谷上一ヶ谷
---------	------	---------	-----	------	-----	-------------



2-4321-1

2-4321-2



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成23年度