

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-4336

箇所名

岩熊7

所在地

いすみ市岬町岩熊八坂



凡例

- 計測基準点
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点
- 危害のある土地の区域
- 著しい危害のある土地の区域
- Y-1 危害のある土地 地点記号
- R-1 著しい危害のある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-4336	箇所名	岩熊7	所在地	いすみ市岬町岩熊八坂
危害のおそれのある土地の座標						
著しい危害のおそれのある土地の座標						
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号
Y-1	45820.24	-73912.27	Y-29	45830.18	-74194.66	R-1
Y-2	45817.37	-73912.00	Y-30	45838.97	-74218.32	R-2
Y-3	45812.29	-73910.76				R-3
Y-4	45803.94	-73908.73				R-4
Y-5	45799.43	-73911.06				R-5
Y-6	45756.40	-73940.92				R-6
Y-7	45757.08	-73965.15				R-7
Y-8	45757.18	-73980.81				R-8
Y-9	45759.27	-73986.52				R-9
Y-10	45765.44	-73996.26				R-10
Y-11	45766.31	-74017.32				R-11
Y-12	45771.42	-74036.21				R-12
Y-13	45769.94	-74042.06				R-13
Y-14	45779.36	-74037.84				R-14
Y-15	45776.85	-74055.11				R-15
Y-16	45790.35	-74068.57				R-16
Y-17	45799.28	-74091.29				R-17
Y-18	45805.92	-74091.06				R-18
Y-19	45810.76	-74098.05				R-19
Y-20	45814.27	-74103.89				R-20
Y-21	45823.92	-74113.16				R-21
Y-22	45839.88	-74113.62				R-22
Y-23	45865.36	-74079.09				R-23
Y-24	45871.23	-74104.80				R-24
Y-25	45848.88	-74101.93				R-25
Y-26	45816.67	-74149.87				R-26
Y-27	45824.03	-74167.97				
Y-28	45821.48	-74183.57				