

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-4342

箇所名

岩熊13

所在地

いすみ市岬町岩熊中央



凡例

● 計測基準点

▲ 急傾斜地下端点

■ 急傾斜地上端点

■ 危害のおそれのある土地の区域

■ 危害のおそれのある土地 地点記号

■ 危害のおそれのある土地 地点記号

■ 危害のおそれのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成23年度