

急傾斜地の崩壊区域調査図

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-4370

箇所名

市野々3

所在地

いすみ市岬町市野々中央



凡例

- 計測基準点
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成23年度