


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

急傾斜地の位置	箇所番号	II-4372	箇所名	市野々5	所在地	いすみ市岬町市野々中央	調査年度	平成23年度
---------	------	---------	-----	------	-----	-------------	------	--------



## 凡例

- |     |                     |
|-----|---------------------|
| ●   | 計測基準点               |
| ▲   | 急傾斜地下端点             |
| ■   | 急傾斜地上端点             |
| ■   | 危険のおそれのある土地の区域      |
| ■   | 著しい危険のおそれのある土地の区域   |
| Y-1 | 危険のおそれのある土地 地点記号    |
| R-1 | 著しい危険のおそれのある土地 地点記号 |

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成23年度