


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-4373	箇所名	市野々6	所在地	いすみ市岬町市野々下ノ谷
---------	------	---------	-----	------	-----	--------------



凡例

- 計測基準点
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成23年度