


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-4374	箇所名	市野々7	所在地	いすみ市岬町市野々下ノ谷
---------	------	---------	-----	------	-----	--------------



凡例	
●	計測基準点
▲	急傾斜地下端点
■	急傾斜地上端点
■	危害のある土地の区域
■	著しい危害のある土地の区域
Y-1	危害のある土地 地点記号
R-1	著しい危害のある土地 地点記号

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-4374	箇所名	市野々7	所在地	いすみ市岬町市野々下ノ谷
<b>危害のおそれのある土地の座標</b>						
<b>著しい危害のおそれのある土地の座標</b>						
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号
Y-1	44295.40	-73621.28				R-1
Y-2	44345.07	-73597.53				R-2
Y-3	44362.63	-73576.61				R-3
Y-4	44364.05	-73572.03				R-4
Y-5	44374.42	-73572.07				R-5
Y-6	44407.94	-73542.97				R-6
Y-7	44414.86	-73538.28				R-7
Y-8	44419.99	-73532.89				R-8
Y-9	44436.94	-73526.08				R-9
Y-10	44449.63	-73496.08				R-10
Y-11	44461.42	-73493.62				R-11
Y-12	44497.21	-73457.42				R-12
Y-13	44501.59	-73429.31				R-13
Y-14	44501.67	-73423.22				R-14
Y-15	44510.09	-73420.44				R-15
Y-16	44519.51	-73402.56				R-16
Y-17	44527.24	-73378.58				R-17
Y-18	44520.62	-73364.91				R-18
						R-19
						R-20
						R-21
						R-22
						R-23
						R-24
						R-25
						R-26
						R-27
						R-28