

急 傾 斜 地 の 崩 壊 区 域 調 査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成23年度

急 傾 斜 地 の 位 置

箇所番号


II-4386

箇所名

複沢11

所在地

いすみ市岬町複沢上組



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-4386	箇所名	榎沢11	所在地	いすみ市岬町榎沢上組		
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標		
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	47343.25	-74199.81	Y-29	47459.46	-74249.10	R-1	47344.24	-74199.18
Y-2	47354.16	-74192.93	Y-30	47467.62	-74224.10	R-2	47329.28	-74192.81
Y-3	47335.19	-74183.18	Y-31	47456.85	-74209.67	R-3	47316.10	-74190.04
Y-4	47322.93	-74175.12	Y-32	47440.50	-74203.11	R-4	47304.34	-74178.32
Y-5	47324.65	-74160.25	Y-33	47430.72	-74191.93	R-5	47296.12	-74174.40
Y-6	47316.54	-74160.37	Y-34	47423.91	-74202.17	R-6	47289.11	-74165.85
Y-7	47308.05	-74182.41	Y-35	47442.16	-74205.68	R-7	47311.34	-74167.74
Y-8	47344.56	-74170.68	Y-36	47458.54	-74210.40	R-8	47333.15	-74164.61
Y-9	47339.37	-74140.28	Y-37	47493.33	-74212.76	R-9	47326.78	-74146.02
Y-10	47327.86	-74120.45				R-10	47316.84	-74130.10
Y-11	47292.92	-74069.42				R-11	47330.92	-74058.88
Y-12	47292.45	-74086.93				R-12	47329.94	-74076.56
Y-13	47296.50	-74103.77				R-13	47330.40	-74092.39
Y-14	47316.22	-74110.77				R-14	47351.55	-74095.50
Y-15	47324.24	-74131.97				R-15	47357.31	-74111.43
Y-16	47317.36	-74138.23				R-16	47353.38	-74126.23
Y-17	47329.84	-74158.40				R-17	47360.38	-74141.84
Y-18	47353.40	-74164.32				R-18	47368.03	-74153.93
Y-19	47365.57	-74180.33				R-19	47375.26	-74165.30
Y-20	47369.83	-74175.30				R-20	47382.11	-74159.19
Y-21	47369.69	-74178.00				R-21	47389.28	-74167.23
Y-22	47380.83	-74182.11				R-22	47395.95	-74178.75
Y-23	47382.03	-74194.46				R-23	47388.88	-74192.61
Y-24	47381.60	-74209.98				R-24	47392.22	-74207.77
Y-25	47390.28	-74233.56				R-25	47399.53	-74225.15
Y-26	47402.24	-74240.63				R-26	47411.53	-74230.21
Y-27	47413.85	-74249.69				R-27	47423.14	-74238.83
Y-28	47438.19	-74263.06				R-28	47437.56	-74249.36