


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成22年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-4474	箇所名	小土呂7	所在地	千葉県夷隅郡大多喜町小土呂
---------	------	---------	-----	------	-----	---------------



- 凡例**
- 計測基準点
 - 器械点
 - ▲ 急傾斜地下端点
 - 急傾斜地上端点
 - 砂防基盤図上の急傾斜地上端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
 - R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

