


急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度	平成23年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-4490	箇所名	須賀谷II	所在地	いすみ市須賀谷上須賀谷
---------	------	---------	-----	-------	-----	-------------



1-1

1-2

凡例

- | | |
|-----|---------------------|
| ● | 計測基準点 |
| ▲ | 急傾斜地下端点 |
| ■ | 急傾斜地上端点 |
| □ | 危害のおそれのある土地の区域 |
| ■ | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| Y-1 | 危害のおそれのある土地 地点記号 |
| R-1 | 著しい危害のおそれのある土地 地点記号 |

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成23年度