


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成23年度

| | | | | | | |
|---------|------|---------|-----|-------|-----|-------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-4491 | 箇所名 | 須賀谷I2 | 所在地 | いすみ市須賀谷上須賀谷 |
|---------|------|---------|-----|-------|-----|-------------|



凡例

- 計測基準点
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点
- 危害のある土地の区域
- 著しい危害のある土地の区域
- Y-1 危害のある土地 地点記号
- R-1 著しい危害のある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成23年度