


急 傾 斜 地 の 崩 壊 区 域 調 査

様式5-4 平坦部の展開図

急 傾 斜 地 の 位 置	箇所番号	II-4498	箇所名	須賀谷19	所在地	いすみ市須賀谷上須賀谷	調査年度	平成23年度
---------------	------	---------	-----	-------	-----	-------------	------	--------



凡 例	
●	計測基準点
▲	急傾斜地下端点
■	急傾斜地上端点
○	危害のおそれのある土地の区域
□	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置

箇所番号

II-4498

箇所名

須賀谷19

所在地

いすみ市須賀谷上須賀谷

[illegible][illegible]