


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図

調査年度	平成29年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-6898	箇所名	谷三倉1	所在地	香取郡多古町谷三倉
---------	------	---------	-----	------	-----	-----------

N



凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害の恐れのある土地の区域
- 著しい危害の恐れのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図①

調査年度


平成29年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-6898 箇所名 谷三倉1 所在地 香取郡多古町谷三倉



凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害の恐れのある土地の区域
- 著しい危害の恐れのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号



千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図②

調査年度

平成29年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-6898 箇所名 谷三倉1 所在地 香取郡多古町谷三倉



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧①

調査年度

平成29年度

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧②

調査年度

平成29年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-6898	箇所名	谷三倉1	所在地	香取郡多古町谷三倉
危害のおそれのある土地の座標						
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	
Y-1	59927.63	-23189.09	Y-33	60035.24	-23187.74	
Y-2	59929.40	-23185.06	Y-34	60021.44	-23201.08	
Y-3	59931.64	-23179.93	Y-35	60010.81	-23208.80	
Y-4	59933.03	-23176.75	Y-36	59987.72	-23213.13	
Y-5	59933.39	-23175.69	Y-37	59978.55	-23213.96	
Y-6	59934.08	-23173.69	Y-38	59964.32	-23211.04	
Y-7	59935.07	-23169.95	Y-39	59954.85	-23216.18	
Y-8	59936.11	-23166.07	Y-40	59950.00	-23216.96	
Y-9	59943.88	-23161.18	Y-41	59938.98	-23205.91	
Y-10	59951.97	-23166.09				
Y-11	59957.40	-23165.37				
Y-12	59968.89	-23171.81				
Y-13	59973.37	-23174.84				
Y-14	59974.03	-23176.59				
Y-15	59971.64	-23164.16				
Y-16	59975.67	-23162.85				
Y-17	59977.35	-23154.03				
Y-18	59996.89	-23138.42				
Y-19	60008.26	-23124.11				
Y-20	60008.29	-23124.11				
Y-21	60002.45	-23117.93				
Y-22	60006.85	-23114.53				
Y-23	60010.36	-23111.82				
Y-24	60013.61	-23109.32				
Y-25	60014.58	-23108.57				
Y-26	60021.54	-23103.21				
Y-27	60037.66	-23110.95				
Y-28	60059.85	-23139.79				
Y-29	60056.97	-23144.21				
Y-30	60040.94	-23158.57				
Y-31	60041.35	-23163.96				
Y-32	60038.67	-23171.35				