


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の平坦部展開図

調査年度 平成22年度

| | | | | | | |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|-------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-6920-3 | 箇所名 | 長岡-3 | 所在地 | 香取市長岡 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|-------|



この図は1/2500地形図上で展開した、警戒区域・特別警戒区域について設定(基準)点及び下端(点)位置の実測(計測)値から、平坦部の範囲について推計(展開)したものである。

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

| | |
|------|--------|
| 調査年度 | 平成22年度 |
|------|--------|

[illegible]