


## 急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 平坦部の展開図

調査年度	平成29年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-7022	箇所名	鶴舞1	所在地	市原市鶴舞、奥野
---------	------	---------	-----	-----	-----	----------



凡例	
●	危害の恐れのある土地等の端点
■	危害の恐れのある土地の区域
■■	著しい危害の恐れのある土地の区域
Y-1	危害の恐れのある土地 地点記号
R-1	著しい危害の恐れのある土地 地点記号



## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5－5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧						調査年度	平成29年度
急傾斜地の位置	箇所番号	II-7022	箇所名	鶴舞1	所在地	市原市鶴舞、奥野	
危害のおそれのある土地の座標(土砂災害警戒区域)							
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)		
Y-1	-68264.301	32598.196					
Y-2	-68302.894	32609.085					
Y-3	-68322.271	32616.481					
Y-4	-68322.275	32616.483					
Y-5	-68331.030	32618.468					
Y-6	-68351.725	32619.931					
Y-7	-68372.412	32601.383					
Y-8	-68383.253	32601.191					
Y-9	-68383.661	32591.200					
Y-10	-68383.760	32588.776					
Y-11	-68384.330	32581.309					
Y-12	-68384.521	32578.805					
Y-13	-68374.165	32576.501					
Y-14	-68355.066	32557.440					
Y-15	-68336.913	32555.880					
Y-16	-68332.083	32552.821					
Y-17	-68332.072	32552.821					
Y-18	-68307.869	32551.126					
Y-19	-68306.976	32560.941					
Y-20	-68299.988	32567.081					
Y-21	-68299.990	32567.062					
Y-22	-68297.470	32563.812					
Y-23	-68292.899	32563.244					
Y-24	-68287.547	32562.580					
Y-25	-68287.542	32562.579					
Y-26	-68285.036	32562.223					
Y-27	-68284.961	32562.213					
Y-28	-68281.098	32561.710					
Y-29	-68275.120	32560.932					
Y-30	-68272.792	32563.719					
Y-31	-68272.789	32563.755					