


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

急傾斜地の位置 箇所番号 II-7047 箇所名 濱戸12 所在地 印西市濱戸房田

調査年度

平成28年度



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図①

調査年度

平成28年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-7047	箇所名	瀬戸12	所在地	印西市瀬戸房田
---------	------	---------	-----	------	-----	---------




急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図②

調査年度

平成28年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-7047	箇所名	瀬戸12	所在地	印西市瀬戸房田
---------	------	---------	-----	------	-----	---------




急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図③

急傾斜地の位置 箇所番号 II-7047 箇所名 濱戸12 所在地 印西市濱戸房田

調査年度

平成28年度




急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図④

調査年度

平成28年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-7047	箇所名	瀬戸12	所在地	印西市瀬戸房田
---------	------	---------	-----	------	-----	---------




急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図⑤

急傾斜地の位置 箇所番号 II-7047 箇所名 濱戸12 所在地 印西市濱戸房田

調査年度

平成28年度




急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図⑥

調査年度

平成28年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-7047	箇所名	瀬戸12	所在地	印西市瀬戸房田
---------	------	---------	-----	------	-----	---------



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧①

調査年度

平成28年度

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧②

調査年度

平成28年度

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧③

調査年度

平成28年度

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧④

調査年度

平成28年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-7047	箇所名	瀬戸12	所在地	月西市瀬戸房田
---------	------	---------	-----	------	-----	---------

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧⑤

調査年度

平成28年度

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧⑥

調査年度

平成28年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-7047 箇所名 濱戸12 所在地 月西市濱戸房田