


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成29年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-7059	箇所名	平賀25	所在地	印西市平賀
---------	------	---------	-----	------	-----	-------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
□ (Yellow)	危害のおそれのある土地の区域
□ (Red)	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地 地点記号

