


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 平成30年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-7071	箇所名	大台7	所在地	芝山町大台細子
---------	------	---------	-----	-----	-----	---------



凡例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
□ (yellow)	危害のおそれのある土地の区域
□ (red)	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

