



# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成28年度

急傾斜地の位置 | 箇所番号 | III-0098 | 箇所名 | 八木3 | 所在地 | 佐倉市八木



## 凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図①

調査年度

平成28年度

急傾斜地の位置

箇所番号


III-0098

箇所名

八木3

所在地

佐倉市八木



# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図②

調査年度

平成28年度

急傾斜地の位置

箇所番号


III-0098

箇所名

八木3

所在地

佐倉市八木



## 凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号



