


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成24年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	III-0107	箇所名	根古谷3	所在地	八街市根古谷
---------	------	----------	-----	------	-----	--------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5ー5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成24年度

急傾斜地の位置		箇所番号	箇所名	所在地
		III-0107	根古谷3	八街市根古谷

危害の恐れのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-39823.31	38339.96	Y-29	-39842.79	38351.33
Y-2	-39821.89	38341.29	Y-30	-39838.82	38349.21
Y-3	-39818.35	38343.27	Y-31	-39835.12	38347.23
Y-4	-39795.07	38353.03	Y-32	-39831.83	38345.20
Y-5	-39772.29	38367.60	Y-33	-39828.24	38342.99
Y-6	-39745.47	38377.94	Y-34	-39823.31	38339.96
Y-7	-39743.56	38413.39			
Y-8	-39738.25	38419.56			
Y-9	-39730.41	38431.40			
Y-10	-39721.87	38448.95			
Y-11	-39723.80	38452.04			
Y-12	-39727.18	38457.43			
Y-13	-39731.43	38464.20			
Y-14	-39733.68	38467.79			
Y-15	-39736.95	38473.01			
Y-16	-39757.12	38463.29			
Y-17	-39780.48	38460.67			
Y-18	-39798.13	38434.26			
Y-19	-39807.54	38431.35			
Y-20	-39817.21	38419.81			
Y-21	-39830.80	38415.61			
Y-22	-39838.25	38405.72			
Y-23	-39877.34	38409.11			
Y-24	-39905.59	38382.15			
Y-25	-39868.51	38363.65			
Y-26	-39864.51	38361.65			
Y-27	-39856.55	38357.68			
Y-28	-39848.08	38353.84			

著しい危害の恐れのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-1	-39838.74	38349.17	R-29	-39838.74	38349.17
R-2	-39833.81	38353.15			
R-3	-39823.72	38357.29			
R-4	-39803.29	38366.22			
R-5	-39781.27	38379.71			
R-6	-39757.50	38390.34			
R-7	-39760.25	38419.99			
R-8	-39750.12	38431.12			
R-9	-39741.94	38445.16			
R-10	-39731.27	38463.94			
R-11	-39731.43	38464.20			
R-12	-39733.68	38467.79			
R-13	-39734.01	38468.32			
R-14	-39750.19	38455.02			
R-15	-39765.83	38446.42			
R-16	-39780.70	38427.69			
R-17	-39782.08	38412.29			
R-18	-39797.37	38398.27			
R-19	-39816.46	38389.42			
R-20	-39830.49	38379.44			
R-21	-39855.66	38380.53			
R-22	-39873.22	38366.00			
R-23	-39868.51	38363.65			
R-24	-39864.51	38361.65			
R-25	-39856.55	38357.68			
R-26	-39848.08	38353.84			
R-27	-39842.79	38351.33			
R-28	-39838.82	38349.21			