



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の平坦部展開図

調査年度 平成29年度

急傾斜地の位置	箇所番号	III-0129	箇所名	西田部3	所在地	香取市西田部、香取郡多古町南玉造
---------	------	----------	-----	------	-----	------------------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成29年度

[illegible]