


## 急傾斜地の崩壊区域調査


様式5-4 危害のおそれのある土地等の平坦部展開図

調査年度 平成22年度

急傾斜地の位置	箇所番号	III-0140-1	箇所名	貝塚8-1	所在地	香取市岩部
---------	------	------------	-----	-------	-----	-------



1:1,000



この図は1/2500地形図上で展開した、警戒区域・特別警戒区域について設定(基準)点及び下端(点)位置の実測(計測)値から、平坦部の範囲について推計(展開)したものである。

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 | 平成22年度