

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成29年度

急傾斜地の位置

箇所番号


III-0430

箇所名

平沢4

所在地

大多喜町平沢



凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成29年度

急傾斜地の位置	箇所番号	III-0430	箇所名	平沢4	所在地	大多喜町平沢		
危害の恐れのある土地の座標				著しい危害の恐れのある土地の座標				
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	35582.15	-86480.97				R-1	35633.27	-86402.32
Y-2	35585.54	-86473.09				R-2	35644.68	-86427.64
Y-3	35596.15	-86465.33				R-3	35637.68	-86427.13
Y-4	35601.23	-86454.61				R-4	35637.10	-86436.60
Y-5	35601.22	-86454.60				R-5	35648.56	-86451.32
Y-6	35611.88	-86432.03				R-6	35666.19	-86460.77
Y-7	35621.20	-86420.18				R-7	35667.31	-86474.25
Y-8	35654.82	-86370.45				R-8	35668.81	-86483.38
Y-9	35682.94	-86430.67				R-9	35665.65	-86499.09
Y-10	35678.35	-86430.35				R-10	35675.05	-86518.23
Y-11	35686.67	-86445.71				R-11	35674.42	-86563.90
Y-12	35702.77	-86449.79				R-12	35667.95	-86580.35
Y-13	35705.55	-86472.86				R-13	35657.61	-86592.00
Y-14	35702.00	-86486.73				R-14	35638.05	-86583.50
Y-15	35713.73	-86515.99				R-15	35621.86	-86573.50
Y-16	35714.92	-86547.97				R-16	35611.18	-86562.16
Y-17	35712.23	-86574.45				R-17	35618.80	-86554.09
Y-18	35704.07	-86595.93				R-18	35625.50	-86538.41
Y-19	35694.30	-86607.95				R-19	35621.31	-86520.45
Y-20	35638.05	-86583.50				R-20	35615.94	-86512.13
Y-21	35621.86	-86573.50				R-21	35602.64	-86500.06
Y-22	35598.66	-86548.86				R-22	35597.79	-86478.76
Y-23	35604.04	-86544.71				R-23	35601.54	-86462.04
Y-24	35608.82	-86535.53				R-24	35604.52	-86454.28
Y-25	35604.80	-86518.84				R-25	35602.97	-86451.33
Y-26	35600.48	-86510.46				R-26	35603.09	-86451.07
Y-27	35587.71	-86495.32				R-27	35603.04	-86450.74
						R-28	35611.88	-86432.03