


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図

調査年度

平成29年度

急傾斜地の位置 箇所番号 III-1102 箇所名 次浦4 所在地 香取郡多古町次浦



凡 例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害の恐れのある土地の区域
- 著しい危害の恐れのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成29年度

急傾斜地の位置

箇所番号

III-1102

箇所名

次浦4

所在地

香取郡多古町次浦

危害のおそれのある土地の座標

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	59069.93	-25008.73			
Y-2	59066.01	-25008.95			
Y-3	59059.95	-25009.28			
Y-4	59053.36	-25009.64			
Y-5	59047.31	-25009.98			
Y-6	59043.37	-25010.19			
Y-7	59042.15	-24988.15			
Y-8	59042.07	-24970.19			
Y-9	59041.72	-24954.84			
Y-10	59045.28	-24951.65			
Y-11	59041.91	-24952.08			
Y-12	59019.67	-24946.34			
Y-13	58997.92	-24927.18			
Y-14	58992.70	-24917.78			
Y-15	58994.61	-24882.01			
Y-16	59004.95	-24862.51			
Y-17	59007.06	-24847.37			
Y-18	59010.17	-24847.01			
Y-19	59016.99	-24846.22			
Y-20	59021.75	-24845.66			
Y-21	59024.18	-24845.38			
Y-22	59031.69	-24844.50			
Y-23	59035.79	-24865.70			
Y-24	59037.90	-24883.72			
Y-25	59061.97	-24883.11			
Y-26	59066.91	-24907.95			
Y-27	59040.73	-24926.56			
Y-28	59049.34	-24922.93			
Y-29	59071.28	-24936.29			
Y-30	59071.52	-24957.17			
Y-31	59071.96	-24972.71			
Y-32	59069.69	-24989.91			

著しい危害のおそれのある土地の座標

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-1	59064.71	-25009.02			
R-2	59059.95	-25009.28			
R-3	59057.83	-24989.15			
R-4	59058.67	-24971.59			
R-5	59058.82	-24956.17			
R-6	59059.77	-24943.09			
R-7	59046.38	-24935.95			
R-8	59031.15	-24935.56			
R-9	59012.34	-24920.93			
R-10	59006.06	-24908.85			
R-11	59011.51	-24882.68			
R-12	59019.88	-24864.05			
R-13	59021.75	-24845.66			
R-14	59024.18	-24845.38			
R-15	59025.96	-24845.17			
R-16	59027.50	-24864.84			
R-17	59025.70	-24883.24			
R-18	59032.93	-24896.14			
R-19	59038.39	-24914.40			
R-20	59035.88	-24931.12			
R-21	59047.89	-24929.29			
R-22	59065.67	-24939.61			
R-23	59065.28	-24956.68			
R-24	59065.46	-24972.16			
R-25	59063.56	-24989.52			