

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地の座標点位置図

調査年度

平成29年度

急傾斜地の位置

箇所番号

III-1103

箇所名


十余三

所在地

香取郡多古町十余三

凡 例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害の恐れのある土地の区域
- 著しい危害の恐れのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成29年度

急傾斜地の位置

箇所番号

III-1103

箇所名

十余三

所在地

香取郡多古町十余三

危害のおそれのある土地の座標

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	54762.39	-24981.11			
Y-2	54768.38	-24979.81			
Y-3	54772.16	-24979.00			
Y-4	54778.22	-24977.69			
Y-5	54783.26	-24976.60			
Y-6	54787.99	-24975.57			
Y-7	54794.56	-24992.10			
Y-8	54798.19	-25013.52			
Y-9	54797.51	-25033.11			
Y-10	54793.51	-25051.97			
Y-11	54790.28	-25068.39			
Y-12	54789.52	-25087.59			
Y-13	54787.25	-25104.01			
Y-14	54786.14	-25116.39			
Y-15	54785.91	-25128.08			
Y-16	54781.88	-25128.61			
Y-17	54776.00	-25129.38			
Y-18	54772.82	-25129.79			
Y-19	54768.90	-25130.59			
Y-20	54757.85	-25132.84			
Y-21	54756.17	-25133.18			
Y-22	54755.79	-25114.75			
Y-23	54757.13	-25101.80			
Y-24	54759.04	-25086.40			
Y-25	54756.39	-25068.36			
Y-26	54758.83	-25050.77			
Y-27	54760.43	-25031.84			
Y-28	54761.98	-25017.25			
Y-29	54762.44	-24998.67			

著しい危害のおそれのある土地の座標

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-1	54767.54	-24979.99			
R-2	54768.38	-24979.81			
R-3	54772.16	-24979.00			
R-4	54778.44	-24995.65			
R-5	54781.76	-25015.21			
R-6	54781.38	-25032.56			
R-7	54778.08	-25051.43			
R-8	54775.35	-25068.38			
R-9	54774.88	-25087.02			
R-10	54772.86	-25102.96			
R-11	54771.59	-25115.60			
R-12	54770.53	-25130.26			
R-13	54768.90	-25130.59			
R-14	54763.42	-25131.71			
R-15	54764.42	-25115.21			
R-16	54765.85	-25102.44			
R-17	54767.62	-25086.73			
R-18	54766.22	-25068.37			
R-19	54768.40	-25051.10			
R-20	54770.41	-25032.18			
R-21	54771.27	-25016.29			
R-22	54770.07	-24997.23			