


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の平坦部展開図

調査年度 平成29年度

急傾斜地の位置	箇所番号	III-1125	箇所名	丁子1	所在地	香取市丁子
---------	------	----------	-----	-----	-----	-------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

平成29年度

[illegible]